



# Prüflabor für klimatische, mechanische und korrosive Umweltbeanspruchungen

# QUALITÄTSPRÜFZERTIFIKAT

# Prüfbericht - Nr. 19-14770

Auftraggeber AMVIS Vitalii Kaplunenko

Emil-Krag-Straße 26

65205 Wiesbaden-Erbenheim

Prüfgegenstand LED Pflasterstein Magnum AM 11411\*

Anzahl 1 Prüfling

LED Pflasterstein Spot AM 22612\*

Anzahl 1 Prüfling

Stand Mai 2019

Aufgabenstellung Prüfung zum Nachweis der Schlagfestigkeit

von 2 Joule (IK07)

Prüfprogramm Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102

Prüfdatum 28.05.2019

Durchführung / Ergebnisse siehe Seite 2 bis 3

Gesamtseitenzahl 4 (einschließlich 1 Anlage)

Prüfergebnis Die Prüfung wurde gemäß Normenforderung durchgeführt.

Die weitere Auswertung erfolgt durch den Auftraggeber.

Dipl.-Ing. (FH) Ch. Kretschmer Leiter des Prüflabors

Oh Krebol

Berlin, 04.06.2019

AUCOTEAM GMBH BOYS

M. Jedamski Prüfdurchführender

AUCOTEAM GmbH

Storkower Str. 115a

10407 Berlin



Pb-Nr. 19-14770 Seite 2 / 3

#### 1 Zielstellung

Nachweis des Schlagfestigkeit an den *LED Pflastersteinen* gemäß Forderungen der gültigen Normen sowie den Festlegungen des Auftraggebers.

# 2 Prüfgegenstand

LED Pflasterstein Magnum AM 11411\*
Anzahl 1 Stück (Prüfling Nr.2)

LED Pflasterstein Spot AM 22612\*

Anzahl 1 Stück (Prüfling Nr.4)

Stand Mai 2019 Eingang der Prüflinge 10.05.2019

### 3 Grundlagen

# 3.1 Vorgaben des Auftraggebers

#### 3.2 verwendete Normen

**IEC 60068-1**:2013 **DIN EN 60068-1**; **VDE 0468-1**:2015-09

"Umgebungseinflüsse - Teil 1: Allgemeines und Leitfaden"

EN 50102:1995 DIN EN 50102; DIN EN 62262; VDE 0470-100:1997-09 "Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)"

### 4 Prüfprogramm

### Schlagfestigkeitsprüfung - IK07

gemäß EN 50102 und Vorgaben des Auftraggebers

Prüflinge Nr.2 + Nr.4 nicht in Funktion

Beanspruchungstemperatur (23±3) °C

Schlagelement Federhammer

Beanspruchungsenergie 2 Joule
Masse 0,5 kg
Prüfbereich Oberseite
Anzahl der Schläge 5 Schläge

Prüflage senkrecht stehend, Leitungsanschluss unten

#### Sichtkontrolle

Vor und nach jedem Schlag wird der entsprechende Prüfling auf äußere mechanische Mängel oder sonstige Veränderungen untersucht.



Pb-Nr. 19-14770 Seite 3 / 3

# 5 Durchführung

Die Durchführung der Prüfung der Schlagfestigkeit an den *LED Pflastersteinen* erfolgte gemäß Beanspruchungsprogramm und unter Beachtung der gültigen Normen sowie den Festlegungen des Auftraggebers.

#### Sichtprüfungen

Vor und nach jedem Schlag wurde der entsprechende Prüfling auf äußere mechanische Mängel oder sonstige Veränderungen untersucht.

#### Abnahmebedingungen

Die Schlagfestigkeit ist gegeben wenn nach Abschluss der Prüfung keine mechanischen Mängel oder sonstige Veränderungen visuell erkennbar sind.

#### Mess- und Prüfeinrichtungen

Benennung	Тур	Serien-Nr.	Hersteller
Federhammer IK07	F 22.20-	5140044	PTL

# 6 Ergebnisse

Der Nachweis der Schlagfestigkeit an den LED Pflastersteinen mit

- Schlagfestigkeitsprüfung Prüfung IK07 gemäß EN 50102

wurde gemäß Beanspruchungsprogramm durchgeführt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Schlagversuche dargestellt:

Prüfling	Schlag Nr. (Schlag) / Schlagpunkt				
	Ergebnisse / Bewertung				
	11. Schlag (S11): Oberseite, mittig	i.O.			
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.				
	12. Schlag (S12): Oberseite, Ecke links oben				
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.	i.O.			
Nr.2	13. Schlag (S13): Oberseite, Ecke rechts unten				
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.	i.O.			
	<b>14. Schlag (S14):</b> Oberseite, Seitenkante oben, mittig				
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.	i.O.			
	<b>15. Schlag (S15):</b> Oberseite, Seitenkante links, mittig				
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.	i.O.			
	16. Schlag (S16): Oberseite, mittig				
	keine erkennbaren Mängel				
	17. Schlag (S17): Oberseite, Seitenkante oben	•			
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.				
Nr.4	<b>18. Schlag (S18):</b> Oberseite, Seitenkante rechts				
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.	i.O.			
	19. Schlag (S19): Oberseite, Seitenkante unten				
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.	i.O.			
	20. Schlag (S20): Oberseite, Seitenkante links	•			
	Material im Innern gesprungen, Oberfläche glatt und ohne Risse.	i.O.			

Die Prüfungen wurden gemäß Normenforderung durchgeführt. Die weitere Auswertung erfolgt durch den Auftraggeber.

Die Ergebnisse der Prüfung beziehen sich ausschließlich auf die beschriebenen Prüfgegenstände. Einzelblätter dieses Prüfberichtes dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Prüflabors kopiert werden. Der Umfang des Prüfberichtes Pb-Nr. 19-14770 beträgt 3 Seiten und 1 Anlage – Bilddarstellungen (1 Seite).



#### Anlage zum Pb-Nr. 19-14770 Seite 1 / 1

# Bilddarstellungen



Bild 1 LED Pflastersteinen, Prüflinge Nr.2 und Nr.4 mit Federhammer 0,5 kg | 2 Joule vor der Schlagprüfung IK07




Bild 3 Prüfling Nr.2 mit erkennbarem Sprung im Material und ohne Riss in der Oberfläche nach der Schlagprüfung IK07 (Schlag S11)



Bild 5 Prüfling Nr.2 mit erkennbaren Sprüngen im Material und ohne Risse in der Oberfläche nach der Schlagprüfung IK07 (Schläge S16 – S20)



Bild 2 Prüfling Nr.2 mit Federhammer am Prüfbereich bei der Schlagprüfung IK07 (Schlag S6)




Bild 4 Prüfling Nr.2 mit erkennbaren Sprüngen im Material und ohne Risse in der Oberfläche nach der Schlagprüfung IK07 (Schläge S11 – S15)




Bild 6 Prüfling Nr.2 mit erkennbaren Sprüngen im Material und ohne Risse in der Oberfläche nach der Schlagprüfung IK07 (Schläge S16 – S20)